

Общество с ограниченной ответственностью «Лемакс»



347913, Николаевское Шоссе, 10-в, г. Таганрог, Ростовская обл., ИНН 6154001478, КПП 615401001, р/с 40702810900500000623 в филиале № 5 ОАО КБ «Центр-инвест» г. Таганрог, БИК 046013993, к/с 30101810700000000993, т/ф (8634) 312-345, 381-911, e-mail: lemax @lemax.ru

Исх. № 752 от «19» 11 2015 г.

По месту требования

Сообщаем Вам, что стук и другие шумы при работе котлов «Лемакс» не связаны с его конструкцией. Самая вероятная причина данного эффекта - это налёт солей тяжёлых металлов и ржавчины из старой системы отопления, которые осаждаются не только в самой системе, но и полостях котла. При нагреве теплоносителя происходит отслаивание осадений, что и приводит к шумам.

Для устранения проблемы рекомендуем произвести чистку системы отопления и котла с применением раствора для кислотного промывания.

Коммерческий директор



С.В. Иванус

Конт. лицо: Суглобов И.А.
Конт. тел.: (8634) 312-345, доб. 265